

## **PRACE REMONTOWE WYKONANE W OKRESIE: MARZEC – MAJ 2017**

1. Demontaż, czyszczenie, przegląd stanu technicznego i wykonanie drobnych napraw piszczałek znajdujących się na górnej kondygnacji sekcji IV manualu, tj. głosów:  
Bordun 16', Geigenprinzipal 8', Lieblich Gedeckt 8', Spitzgamba 8', Koppelflöte 8',  
Querflöte 4', \*Schalmey 8'
2. Oczyszczenie wiatrownicy ze starych zaworów/wentyli (sparciała skóra w zaworach tonowych, która utraciła swoją elastyczność powodowała nieszczelności i zawieszanie się dźwięków w/w głosów)
3. Montaż nowych zaworów/wentyli tonowych w wiatrownicach w/w głosów wraz z przeprowadzeniem próby działania.
4. Oczyszczenie i konserwacja drewnianych "ławeczek" i podpórek do podtrzymywania wyższych piszczałek metalowych.
5. Ponowne umiejscowienie na wiatrownicy piszczałek w/w głosów oraz ich wstępna intonacja.